



WI0985

FRENANTE



Segnalatori

Descrizione

Disponibilità

EAN

Lunghezza contatti di segnalazione [mm]

Tipo freno

W. INDICATOR LAND ROVER

Disponibile

8050141024726

1285

Freno a disco

OEM

Marchio

LAND ROVER

Riferimento

LR098988

AM

Marchio

A.B.S.

APEC braking

ASHIKA

ATE

BORG & BECK

BREMSI

CIFAM

DELPHI

HELLA

HELLA PAGID

JAPANPARTS

JAPKO

METELLI

METZGER

METZGER

MGA

MINTEX

MOTAQUIP

NAPA

NATIONAL

NK

OPEN PARTS

PAGID

REMSA

ROADHOUSE

SIGMAUTO

TEXTAR

Riferimento

39985

WIR5357

BPW-106

24.8190-0820.2

BWL3231

WI0985

SU.389

LZ0352

8DK 355 253-351

8DK 355 253-351

BPW-106

BPW-106

SU.389

1190343

WK 17-343

TU267

MWI0645

LVWS142

NWL5357

FK6159WL

284002

AK3207.00

P8739

001197

001197

WI0985

98059800

TRW

GIC510

TRW

GIC510CN

WOKING

001197

Bremzi è un marchio registrato di FRENAUTO S.R.L. | P.IVA IT01706490388